

## RIMAR-SAN RI50 ADT

<p><b>DESCRIZIONE</b> Soluzione per la pulizia di pareti interne ed esterne pronta all'uso. Rimuove efficacemente la muffa dai muri. Da utilizzare prima dell'applicazione di qualsiasi pittura o carta da parati, favorisce l'igiene dell'ambiente ed ostacola la successiva colonizzazione di muffe e microrganismi.</p> <p><b>AVVERTENZE GENERALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.</li><li>• NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.</li><li>• APPLICARE IL PRODOTTO AERANDO IL LOCALE.</li><li>• EVITARE DI RIMUOVERE A SECCO LA MUFFA AL FINE DI EVITARE LA DISPERSIONE DELLE SPORE.</li></ul> <p><b>UTILIZZO</b> Rimozione delle muffe e delle manifestazioni biodeteriogene in generale da murature, calcestruzzo, intonaci, ecc..</p> <p><b>APPLICAZIONE</b> Applicazione con nebulizzatore, pennello, spugna. <u>Pareti in buono stato di conservazione:</u> applicare RIMAR-SAN RI50 direttamente sulla superficie e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della pitturazione. <u>Pareti degradate e annerite:</u> in caso di muffe preesistenti con incrostazioni, si consiglia di utilizzare RIMAR-SAN RI50 sulla superficie e rimuovere le incrostazioni aiutandosi con una spugna inumidita. Successivamente applicare nuovamente il prodotto direttamente sulla superficie e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della pitturazione.</p> <p><b>VOCE DI CAPITOLATO</b> Eliminazione di muffe, funghi, alghe, licheni da murature mediante applicazione a spruzzo di specifica soluzione attiva (tipo RIMAR-SAN RI50 ADT)</p>	<p><b>CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA</b> H302 + H312 - Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle. H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H402 - Nocivo per gli organismi acquatici. P273 - Non disperdere nell'ambiente. <b>P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.</b> P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P314 - In caso di malessere, consultare un medico.</p> <p><b>STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE</b> Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.</p> <p><b>SMALTIMENTO</b> Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti.</p>
---	--